Copper Alloys	Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	P	Al	Mn	Si	Sb	S	Bi	Cr	Impur-ities
Leaded Bronze															
LB-1	Rem.	8-10	13-17	1		2	0.1			0.02					0.3
LB-2	Rem.	9-11	8.5-11	1	0.15	2	0.1	0.01		0.02	0.5				0.5
LB-4	Rem.	4-6	8-10	2		2	0.1			0.02	0.5				0.5
LB-5	Rem.	4-6	18-23	1		2	0.1			0.01	0.5				0.3
LPB-1	Rem.	6.5-8.5	2-5	2		1	0.3-0.6								0.5